

CON4B-0602
UP01-ED01

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA



DVR

Relazione Tecnica della Sicurezza Report di Sopralluogo

Valutazione delle condizioni di salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Rev. 06 del 13/04/2024

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

DATA DEL SOPRALLUOGO

04/10/2023

ESEGUITO PER

RTI SINTESI

TECNICO RSPP

Dott. Ing. Marco Grassi

CODICECOMMESSA

CON4B-0602

GESTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Alessandra Verza

SUPERVISORE

Dott. Renato Giuseppe La Manna

REDAZIONERELAZIONE

Dott. Ing. Marco Grassi

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

SEZIONE 1

Introduzione

In attuazione del D. Lgs. 81/08 il presente documento costituisce uno strumento di conoscenza per il Datore di Lavoro, esso, riporta l'esito della ricognizione effettuata presso il Cliente e che ha riguardato gli aspetti organizzativi, tecnici e certificativi, allo scopo di monitorare il sistema interno per la gestione della sicurezza. Tale documento, tramite le informazioni acquisite con i colloqui con le principali funzioni aziendali ed attraverso i sopralluoghi tecnici negli ambienti di lavoro, fornisce uno studio approfondito delle caratteristiche e delle dinamiche interne che caratterizzano la gestione e lo "stato dell'arte" del Cliente nell'applicazione della normativa di sicurezza.

Il documento si compone di due sezioni, di cui la prima introduttiva, ove vengono descritte le modalità di svolgimento dell'analisi, mentre la seconda sezione evidenzia le non conformità/criticità riscontrate nella gestione e nella attuazione della sicurezza aziendale. Poiché il documento contiene elementi utili alla verifica del sistema prevenzionale interno al Cliente, esso rappresenta un valido supporto per implementazione dei sistemi di qualità aziendali.

Criteri utilizzati per effettuare l'audit

Le attività di verifica sono state svolte attraverso la ricognizione degli aspetti organizzativi e tecnici inerenti il sito del Cliente.

L'analisi è stata condotta mediante la raccolta "in loco" delle informazioni sui temi della sicurezza, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e documentali, sia per quanto riguarda gli aspetti tipicamente tecnici delle attività lavorative e degli ambienti di lavoro.

La logica di acquisizione dei dati utilizza due modalità differenti ma complementari di censimento, al fine di disporre di tutte le informazioni utili a stimare i livelli di applicazione delle molteplici normative di sicurezza, si è reso necessario prima avviare uno studio particolareggiato sulle attività lavorative e sulle mansioni coinvolte nelle varie fasi operative, attraverso l'acquisizione del mansionario aziendale, interviste ai responsabili delle attività, ed eventualmente coinvolgimento dei lavoratori. Successivamente sono stati considerati ed acquisiti, tramite lo svolgimento dei sopralluoghi, tutti gli aspetti che caratterizzano gli ambienti di lavoro in cui le attività si svolgono, gli impianti, le attrezzature, le sostanze, i preparati e gli agenti utilizzati, con lo scopo di verificarne l'idoneità con riferimento alla normativa vigente.

Le criticità/non conformità rilevate sono state successivamente valutate attraverso una stima

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

semiquantitativa dell'entità delle esposizioni, cioè attraverso la valutazione delle modalità operative (frequenza e durata delle operazioni; caratteristiche intrinseche degli agenti, sistemi di protezione collettiva e individuale ecc.) e secondo una stima della probabilità di accadimento e dell'entità del danno (Matrice del rischio). Di seguito le tabelle in cui vengono definiti i criteri per le scale delle probabilità di accadimento (tab.1); la scala dell'entità del danno (tab.2), la matrice del rischio (tab.3), il livello del rischio (tab.4) e l'indice di priorità degli interventi (tab.5).

Quantificazione del Rischio:


Valore		Definizioni/criteri
4	ALTAMENTEPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Azienda o in Aziende simili o situazioni operative simili (consultare le fonti di danno, infortuni e malattie professionali, dell'azienda, all'USSL, dell'INAIL - ex ISPESL, etc.).
3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda. - La mancanza rilevata può provocare un danno ,anche se non in modo automatico o diretto.
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
1	IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi.

(Tab.1 *Scala delle Probabilità "P"*)

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	GRAVISSIMO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione con effetti reversibili.
1	LIEVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione con effetti rapidamente reversibili.

(Tab.2 *Scala dell'entità del Danno "D"*)



(Tab.3 *Matrice del Rischio "R=P*D"*)

R ≥ 9	Azioni correttive indilazionabili
4 ≤ R ≤ 8	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2 ≤ R ≤ 3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine
R = 1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

(Tab.4 *Valutazione numerica e cromatica del Livello di Rischio "R"*)

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

Indice di Priorità: Indice alfanumerico descrittivo del livello di urgenza associato agli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità; si esprime mediante i seguenti quattro valori riportati in tabella 5.

P1	PRIORITÀ ALTA
	<p>Non conformità identificabile con una precisa <u>violazione normativa</u> che implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per i lavoratori.</p> <p>Tali non conformità richiedono interventi di adeguamento indilazionabili, poiché oltre a comportare l'esposizione dei lavoratori ad un rischio elevato per la sicurezza e/o la salute, rappresentano una grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</p>
Livello di Rischio: R > 9 - Interventi di adeguamento indilazionabili	
P2	PRIORITÀ Medio-Alta
	<p>Non conformità identificabile con una precisa violazione normativa che implica la sussistenza di una condizione di medio rischio per i lavoratori. Tali non conformità richiedono interventi di adeguamento a breve termine, poiché oltre a comportare l'esposizione dei lavoratori ad un rischio rilevante per la sicurezza e/o la salute, rappresentano una grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</p>
Livello di Rischio: 4 ≤ R ≤ 8 - Interventi di adeguamento da programmare a breve termine	
P3	PRIORITÀ Media
	<p>Non conformità identificabile con una precisa <u>violazione normativa</u> che implica la sussistenza di una condizione di modesto rischio per i lavoratori. Tali non conformità richiedono interventi di adeguamento da eseguire a medio termine, poiché caratterizzate da limitate probabilità di accadimento di un possibile infortunio pur rappresentando una violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</p>
Livello di Rischio: 2 ≤ R ≤ 3 - Interventi di adeguamento da programmare a medio termine	
P4	PrioritàBassa
	<p>Il seguente indice di priorità corrisponde più che ad una non conformità specifica ad uno stato di fatto che, pur rispondente alla normativa di igiene e sicurezza, evidenzia la necessità di un intervento finalizzato al miglioramento delle condizioni dell'immobile e dei luoghi di lavoro. Gli interventi di adeguamento corrispondenti, di tipo organizzativo e tecnico, verranno programmati nel tempo con il fine di elevare il livello di prevenzione e ottimizzare lo stato dei luoghi e le procedure di lavoro.</p>
Livello di Rischio: R = 1 - Interventi di adeguamento da programmare a lungo termine	


(Tab.5 **Scala Indice di Priorità, "Pn"**)

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15


SEZIONE 2 – AUDIT

TAB.	1	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Tutti
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Incendio			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Mancata verifica della funzionalità dei rilevatori di fumo							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Richiedere un intervento alla ditta incaricata della manutenzione							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	2	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Tutti
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Carenza di luci d'emergenza							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Richiedere un intervento alla ditta incaricata della manutenzione							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	3	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Tutti
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Assenza della cassetta di pronto soccorso							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere all'acquisto della cassetta di pronto soccorso							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	4	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Tutti
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Incendio			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Idranti revisionati ma non funzionanti							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per verifica funzionalità impianto antincendio							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	5	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano interrato	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Porta REI non revisionata e con apertura poco funzionante							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione alla ditta incaricata							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	6	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Tutti
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Non funzionamento dei pulsanti di allarme							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione alla ditta incaricata							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	7	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Corridoio
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Caduta di materiale dall'alto			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Pannellatura controsoffitto danneggiata							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere al ripristino di quanto danneggiato							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	8	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Corridoio
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Segni di infiltrazioni dal controsoffitto							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione alla ditta incaricata							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	9	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 1
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Presenza di fili a vista							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per chiusura fili in apposita scatola							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	10	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 1
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Pannello controsoffitto non posizionato correttamente							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	10	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 5
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Cassetta fili aperta							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per la chiusura con apposita placchetta							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	11	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 7
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Segni di infiltrazioni dal soffitto							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione di verifica e ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	12	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 9
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Segni di infiltrazioni dal controsoffitto							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione di verifica e ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	13	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 11
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Caduta di materiale dall'alto			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Pannellatura controsoffitto deformata							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione di verifica e ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	14	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Attesa
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Caduta di materiale dall'alto			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Pannellatura controsoffitto deformata							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione di verifica e ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	15	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Corridoio tra st. 15 - 17
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Finitura parete danneggiata							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	16	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Corridoio tra st.15 - 17
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Presenza di fili a vista da chiudere con apposita scatola							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per la chiusura con apposita placchetta							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	17	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 15
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Segni di infiltrazioni dal soffitto							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione di verifica e ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	18	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 15
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Esodo non garantito							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere alla rimodulazione degli arredi							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	19	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 15
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Cavi fuori dalla canalina							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per il ripristino della canalina							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	20	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 17
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Esodo non garantito							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere alla rimodulazione degli arredi							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	21	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Biblioteca
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Estintore staccato dal supporto e privo di segnalazione							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Collocazione e segnalazione idonea dell'estintore							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	22	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Biblioteca
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Percorso di esodo non garantito							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere alla rimodulazione degli arredi							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							




DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	23	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Biblioteca
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Caduta di materiale dall'alto			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Presenza di infiltrazioni dal controsoffitto							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione di verifica e ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	24	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 23
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Assenza pannello controsoffitto							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	25	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 23
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Mancanza canaletta copricavi							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere all'installazione di quanto necessario			 				
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	26	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 25
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Percorso di esodo non garantito							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere alla rimodulazione degli arredi							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	27	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 25
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Presa rete staccata							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ripristino della presa							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	28	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 25bis
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Segni di infiltrazioni dal soffitto							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione di verifica e ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	29	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 27
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Assenza canalina							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere all'installazione di quanto necessario							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	30	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Corridoio accanto porta st.29
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Presenza di fili elettrici dal campanello							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente.							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	31	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 29
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Presenza di fili a vista							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per la chiusura con apposita placchetta							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	32	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 29
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Inciampo e/o scivolamento			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Pavimentazione degradata							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione e ripristino pavimentazione							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	33	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 29
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Assenza pannelli controsoffitto							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ripristino elementi							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	34	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Bagni
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Mancanza copertura a tenuta stagna							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per installazione a norma							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	35	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Bagni
Rischio PxD=R	3	4	12	Priorità	P1 -ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Segni di infiltrazioni dal soffitto							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione di verifica e ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	36	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Corridoio
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Segni di infiltrazioni dal controsoffitto							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione di verifica e ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	37	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 31
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Presenza di scatola elettrica staccata							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per il ripristino della presa							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	38	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 31
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Microclima			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Copertura bocchette di aerazione							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Rimuovere quanto presente							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	39	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 31
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Presenza di cavi sul pavimento							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere all'installazione di quanto necessario							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	40	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 37
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Microclima			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Copertura bocchette di aerazione							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Rimuovere quanto presente							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	41	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 37
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Mancanza mascherina del campanello							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	42	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 39
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Assenza canalina							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere all'installazione di quanto necessario							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	43	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 65
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Percorso di esodo non garantito							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere alla rimodulazione degli arredi							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	44	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 65
Rischio PxD=R	2	2	4	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Microclima e illuminazione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Finestra non apribile							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ripristino infisso							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	45	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 65
Rischio PxD=R	2	2	4	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Microclima e illuminazione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Mancato funzionamento dell'elettromagnete delle finestre							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	46	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 65
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Mancanza di canalette copricavi							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere all'installazione di quanto necessario							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	47	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 69
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Assenza canalina							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere all'installazione di quanto necessario							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	48	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 69
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Presenza di ciabatte collegate in serie							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere alla eliminazione delle cause con la rimodulazione degli arredi							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	49	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Bagno st. 69
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Segni d' infiltrazione sui pannelli del controsoffitto							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione di verifica e ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	50	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Bagno St. 69
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Canalina staccata							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	51	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 73
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Presenza di canalina staccata dal muro							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	52	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Tetto
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Incendio			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Unità esterne dei condizionatori posti sulla copertura							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere alla eliminazione delle cause							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	53	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Ufficio ragioneria
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Caduta di materiale dall'alto			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Scaffale non fissato al muro							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ancoraggio scaffale							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	54	Riferimento planimetrico	LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Ufficio ragioneria
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA	
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico		
Non conformità	Gestionale					
Descrizione Particolareggiata	Estintore da posizionare e privo di segnalazione					
Misure da Attuarsi						
Transitorie	Informare il personale del rischio presente					
Da pianificare	Collocazione e segnalazione idonea dell'estintore					
Organizzative	Comunicare le misure da attuarsi al preposto interessato					


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	55	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Ufficio ragioneria
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Elettrocuzione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Mancanza canaletta copricavi							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere all'installazione di quanto necessario							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	56	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Ufficio Corrispondenza
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Esodo non garantito							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere rimodulazione degli arredi							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	57	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano interrato	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Urti e compressioni Caduta di materiale dall'alto			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Scaffale non fissato							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ancoraggio scaffale							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	58	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano interrato	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Urti e compressioni Caduta di materiale dall'alto			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Scaffale non fissato							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ancoraggio scaffale							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

ALTRE EVIDENZE E RELATIVE PROPOSTE DI INTERVENTO

In riferimento alle non conformità riscontrate, è necessario far eseguire gli interventi di risoluzione delle problematiche evidenziate, avvisando tempestivamente i lavoratori dei rischi presenti.