

CON4B-0602  
UP01-ED02

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA



DVR

## Relazione Tecnica della Sicurezza Report di Sopralluogo

Valutazione delle condizioni di salute e sicurezza negli  
ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

REV.06 DEL 13/04/2024

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

*DATADELSOPRALLUOGO*

***27/10/2023***

*ESEGUITO PER*

*RTI SINTESI*

*TECNICO RSPP*

*Dott. Ing. Marco Grassi*

*CODICECOMMESSA*

***CON4B-0602***

*GESTORE DEL SERVIZIO*

*Dott.ssa Alessandra Verza*

*SUPERVISORE*

*Dott. Renato Giuseppe La Manna*

*REDAZIONERELAZIONE*

*Dott. Ing. Marco Grassi*

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

## **SEZIONE 1**

### **Introduzione**

In attuazione del D. Lgs. 81/08 il presente documento costituisce uno strumento di conoscenza per il Datore di Lavoro, esso, riporta l'esito della ricognizione effettuata presso il Cliente e che ha riguardato gli aspetti organizzativi, tecnici e certificativi, allo scopo di monitorare il sistema interno per la gestione della sicurezza. Tale documento, tramite le informazioni acquisite con i colloqui con le principali funzioni aziendali ed attraverso i sopralluoghi tecnici negli ambienti di lavoro, fornisce uno studio approfondito delle caratteristiche e delle dinamiche interne che caratterizzano la gestione e lo "stato dell'arte" del Cliente nell'applicazione della normativa di sicurezza.

Il documento si compone di due sezioni, di cui la prima introduttiva, ove vengono descritte le modalità di svolgimento dell'analisi, mentre la seconda sezione evidenzia le non conformità/criticità riscontrate nella gestione e nella attuazione della sicurezza aziendale. Poiché il documento contiene elementi utili alla verifica del sistema prevenzionale interno al Cliente, esso rappresenta un valido supporto per implementazione dei sistemi di qualità aziendali.

### **Criteri utilizzati per effettuare l'audit**

Le attività di verifica sono state svolte attraverso la ricognizione degli aspetti organizzativi e tecnici inerenti il sito del Cliente.

L'analisi è stata condotta mediante la raccolta "in loco" delle informazioni sui temi della sicurezza, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e documentali, sia per quanto riguarda gli aspetti tipicamente tecnici delle attività lavorative e degli ambienti di lavoro.

La logica di acquisizione dei dati utilizza due modalità differenti ma complementari di censimento, al fine di disporre di tutte le informazioni utili a stimare i livelli di applicazione delle molteplici normative di sicurezza, si è reso necessario prima avviare uno studio particolareggiato sulle attività lavorative e sulle mansioni coinvolte nelle varie fasi operative, attraverso l'acquisizione del mansionario aziendale, interviste ai responsabili delle attività, ed eventualmente coinvolgimento dei lavoratori. Successivamente sono stati considerati ed acquisiti, tramite lo svolgimento dei sopralluoghi, tutti gli aspetti che caratterizzano gli ambienti di lavoro in cui le attività si svolgono, gli impianti, le attrezzature, le sostanze, i preparati e gli agenti utilizzati, con lo scopo di verificarne l'idoneità con riferimento alla normativa vigente.

Le criticità/non conformità rilevate sono state successivamente valutate attraverso una stima

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

semiquantitativa dell'entità delle esposizioni, cioè attraverso la valutazione delle modalità operative (frequenza e durata delle operazioni; caratteristiche intrinseche degli agenti, sistemi di protezione collettiva e individuale ecc.) e secondo una stima della probabilità di accadimento e dell'entità del danno (Matrice del rischio). Di seguito le tabelle in cui vengono definiti i criteri per le scale delle probabilità di accadimento (tab.1); la scala dell'entità del danno (tab.2), la matrice del rischio (tab.3), il livello del rischio (tab.4) e l'indice di priorità degli interventi (tab.5).

Quantificazione del Rischio:


Valore		Definizioni/criteri
<b>4</b>	ALTAMENTEPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.</li> <li>- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Azienda o in Aziende simili o situazioni operative simili (consultare le fonti di danno, infortuni e malattie professionali, dell'azienda, all'USSL, dell'INAIL - ex ISPESL,etc.).</li> </ul>
<b>3</b>	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.</li> <li>- La mancanza rilevata può provocare un danno ,anche se non in modo automatico o diretto.</li> </ul>
<b>2</b>	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.</li> <li>- Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.</li> </ul>
<b>1</b>	IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi.</li> </ul>

(Tab.1 *Scala delle Probabilità "P"*)

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	GRAVISSIMO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione con effetti reversibili.
1	LIEVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.

(Tab.2 *Scala dell'entità del Danno "D"*)



(Tab.3 *Matrice del Rischio "R=P\*D"*)

<b>R ≥ 9</b>	Azioni correttive indilazionabili
<b>4 ≤ R ≤ 8</b>	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
<b>2 ≤ R ≤ 3</b>	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine
<b>R = 1</b>	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

(Tab.4 *Valutazione numerica e cromatica del Livello di Rischio "R"*)

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
<b>Ente/Amm.ne</b>	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
<b>Plesso</b>	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>


Indice di Priorità: Indice alfanumerico descrittivo del livello di urgenza associato agli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità; si esprime mediante i seguenti quattro valori riportati in tabella 5.

<b>P1</b>	<b>PRIORITÀ ALTA</b>
	<p>Non conformità identificabile con una precisa <u>violazione normativa</u> che implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per i lavoratori.</p> <p>Tali non conformità richiedono <b>interventi di adeguamento indilazionabili</b>, poiché oltre a comportare l'esposizione dei lavoratori ad un rischio elevato per la sicurezza e/o la salute, rappresentano una grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</p>
<b>Livello di Rischio: R &gt; 9 - Interventi di adeguamento indilazionabili</b>	
<b>P2</b>	<b>PRIORITÀ Medio-Alta</b>
	<p>Non conformità identificabile con una precisa violazione normativa che implica la sussistenza di una condizione di medio rischio per i lavoratori. Tali non conformità richiedono interventi di adeguamento a breve termine, poiché oltre a comportare l'esposizione dei lavoratori ad un rischio rilevante per la sicurezza e/o la salute, rappresentano una grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</p>
<b>Livello di Rischio: 4 ≤ R ≤ 8 - Interventi di adeguamento da programmare a breve termine</b>	
<b>P3</b>	<b>PRIORITÀ Media</b>
	<p>Non conformità identificabile con una precisa <u>violazione normativa</u> che implica la sussistenza di una condizione di modesto rischio per i lavoratori. Tali non conformità richiedono <b>interventi di adeguamento da eseguire a medio termine</b>, poiché caratterizzate da limitate probabilità di accadimento di un possibile infortunio pur rappresentando una violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</p>
<b>Livello di Rischio: 2 ≤ R ≤ 3 - Interventi di adeguamento da programmare a medio termine</b>	
<b>P4</b>	<b>Priorità Bassa</b>
	<p>Il seguente indice di priorità corrisponde più che ad una non conformità specifica ad uno stato di fatto che, pur rispondente alla normativa di igiene e sicurezza, evidenzia la necessità di un intervento finalizzato al miglioramento delle condizioni dell'immobile e dei luoghi di lavoro. Gli <b>interventi di adeguamento</b> corrispondenti, di tipo organizzativo e tecnico, verranno <b>programmati nel tempo</b> con il fine di elevare il livello di prevenzione e ottimizzare lo stato dei luoghi e le procedure di lavoro.</p>
<b>Livello di Rischio: R = 1 - Interventi di adeguamento da programmare a lungo termine</b>	


(Tab.5 **Scala Indice di Priorità, "Pn"**)

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

## SEZIONE 2 – AUDIT

TAB.	1	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	3	4	12	<b>Priorità</b>	<b>P1 - ALTA</b>			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Incendio			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Impiantistico							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Mancata revisione degli idranti e degli adempimenti in materia di antincendio							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione agli idranti. Verificare gli adempimenti antincendio dell'attività.							
Organizzative	Predisporre quanto necessario per prevenire il rischio							

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

<b>TAB.</b>	2	<b>Riferimento planimetrico</b>			<b>LIVELLO</b>	Piano terra	<b>STANZA</b>	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	3	4	12	<b>Priorità</b>	<b>P1 - ALTA</b>			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Gestionale							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Mancata revisione delle porte di emergenza							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione a ditta incaricata							
Organizzative	Predisporre quanto necessario per prevenire il rischio							




<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

<b>TAB.</b>	3	<b>Riferimento planimetrico</b>			<b>LIVELLO</b>	Piano terra	<b>STANZA</b>	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	2	2	4	<b>Priorità</b>	P2 - MEDIO-ALTA			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Gestionale							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Assenza in sede del Registro dei Controlli Antincendio							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere all'acquisto di quanto necessario							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

<b>TAB.</b>	4	<b>Riferimento planimetrico</b>			<b>LIVELLO</b>	Piano terra	<b>STANZA</b>	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	2	3	6	<b>Priorità</b>	P2 - MEDIO-ALTA			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Gestionale							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Prova di efficienza del funzionamento luci d'emergenza da effettuare							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente.							
Da pianificare	Intervento di verifica funzionalità							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

<b>TAB.</b>	5	<b>Riferimento planimetrico</b>			<b>LIVELLO</b>	Piano terra	<b>STANZA</b>	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	3	4	12	<b>Priorità</b>	P1 - ALTA			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Incendio			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Gestionale							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Mancata verifica funzionamento rilevatori di fumo							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di verifica funzionalità							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

<b>TAB.</b>	6	<b>Riferimento planimetrico</b>			<b>LIVELLO</b>	Piano terra	<b>STANZA</b>	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	2	4	8	<b>Priorità</b>	P2 - MEDIO-ALTA			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Gestionale							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Carenza Cartellonistica di Sicurezza							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente.							
Da pianificare	Provvedere all'acquisto della cartellonistica necessaria e alla loro installazione							
Organizzative	Predisporre quanto necessario per prevenire il rischio							


<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

<b>TAB.</b>	7	<b>Riferimento planimetrico</b>			<b>LIVELLO</b>	Piano terra	<b>STANZA</b>	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	2	3	6	<b>Priorità</b>	P2 - MEDIO-ALTA			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Gestionale							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Mancanza della cassetta del pronto soccorso							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente.							
Da pianificare	Provvedere all'acquisto di quanto mancante							
Organizzative	Predisporre quanto necessario per prevenire il rischio							


<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

<b>TAB.</b>	8	<b>Riferimento planimetrico</b>			<b>LIVELLO</b>	Piano terra	<b>STANZA</b>	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	2	3	6	<b>Priorità</b>	P2 - MEDIO-ALTA			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Gestionale							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Non idonea Cartellonistica del divieto di fumo							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere alla eliminazione delle cause							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

<b>TAB.</b>	9	<b>Riferimento planimetrico</b>			<b>LIVELLO</b>	Piano terra	<b>STANZA</b>	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	3	3	9	<b>Priorità</b>	<b>P1 - ALTA</b>			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Gestionale							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Estintore da appendere con apposito gancio a muro							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento per posizionamento e segnalazione idonea dell'estintore							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

<b>TAB.</b>	10	<b>Riferimento planimetrico</b>			<b>LIVELLO</b>	Piano terra	<b>STANZA</b>	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	2	4	8	<b>Priorità</b>	P2 - MEDIO-ALTA			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Salubrità degli ambienti di lavoro			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Organizzativa							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Riorganizzazione arredi, faldoni, pulizia, alla conclusione dei lavori di manutenzione							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere al ripristino dei luoghi							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							




<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

TAB.	11	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	3	4	12	<b>Priorità</b>	<b>P1 - ALTA</b>			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Organizzativa							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Esodo non garantito a causa di faldoni che ostruiscono le vie di fuga							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere alla eliminazione delle cause							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

TAB.	12	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	2	4	8	<b>Priorità</b>	<b>P2 - MEDIO-ALTA</b>			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Caduta di materiale dall'alto			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Organizzativa							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Presenza di faldoni sugli scaffali non correttamente posizionati							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Non risulta applicabile alcuna misura transitoria. Informare il personale del rischio presente.							
Da pianificare	Provvedere al ripristino dei luoghi							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

<b>TAB.</b>	13	<b>Riferimento planimetrico</b>			<b>LIVELLO</b>	Piano terra	<b>STANZA</b>	Archivio
<b>Rischio PxD=R</b>	3	3	9	<b>Priorità</b>	<b>P1 - ALTA</b>			
<b>Categoria e Tipologia di Rischio</b>	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			<b>Allegato Fotografico</b>				
<b>Non conformità</b>	Organizzativa							
<b>Descrizione Particolareggiata</b>	Estintori poco visibili e fruibili							
<b>Misure da Attuarsi</b>								
Transitorie	Non risulta applicabile alcuna misura transitoria. Informare il personale del rischio presente.							
Da pianificare	Provvedere alla eliminazione delle cause							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

<b>DVR</b> <b>CON4B-0602</b>	<b>RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO</b>
Ente/Amm.ne	<b>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA</b>
Plesso	<b>Via San Giuseppe La Rena n.71-73</b>

### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nello specifico, si è appurato che le criticità strutturali rilevate nel corso delle precedenti relazioni, sono state risolte.

In riferimento alle non conformità riscontrate, è necessario far eseguire gli interventi di risoluzione delle problematiche evidenziate, avvisando tempestivamente i lavoratori dei rischi presenti.

In particolare, occorrerà procedere alla revisione a regola d'arte degli impianti e delle attrezzature ai fini antincendio presenti all'interno dell'immobile, indispensabili ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (SCIA Antincendio), previa verifica progettuale da parte di un professionista antincendio.